

**Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMAC**  
**Câmara Técnica Bacia Drenante às Lagoas Costeiras 43<sup>A</sup> reunião**

**Local:** vistoria a bacia drenante da lagoa Rodrigo de Freitas, na região do Horto e Jardim Botânico.

**Data :** 13/07/2011

**Presentes:**

Alexandre De Bonis – SMAC/CRH  
Suzana Claudia Monteiro de Barros – SMAC/CRH  
Mônica Santiago Montenegro – Rio-Águas/SMO  
Ana Lúcia Santoro - Rio-Águas/SMO  
Jorge e equipe - CEDAE  
Santiago Valentim - CRBio.02  
Maurício Soares - INEA

**Ausentes**

OAB (sem justificativa)  
CMRJ (sem justificativa)  
CREA (sem justificativa)  
SMU (com justificativa)

**Objetivo:** Vistoria conjunta dos membros da Câmara Técnica das Lagoas Costeiras com vistas a identificar o lançamento clandestino de esgoto nos rios que drenam para a lagoa Rodrigo de Freitas e outras inconformidades.

Dando continuidade a ultima vistoria foi realizada uma visita a empresa ALSCO - Toalheiro do Brasil, localizada à rua Marques de Sabará nº 59, com o objetivo de identificar a origem da vazão de água encontrada em caixa localizada na rua Pacheco Leão, em frente a empresa, assim como vazamento de água proveniente do muro próximo ao mesmo local. Quanto a primeira irregularidade, não foi identificada a sua origem e a CEDAE ficou de fechar a saída de água, quanto segunda irregularidade o responsável pela empresa ficou de providenciar a o conserto do vazamento.

Um outro vazamento de água foi identificado na mesma rua em frente ao nº 30, e a Cedae ficou de identificar a origem.

No dia da vistoria a CEDAE estava trocando a tubulação de esgoto na esquina da rua Marques de Sabará com Pacheco Leão, o que ocasionou o vazamento de esgoto para bueiros e lançamento no rio dos Macacos.

A vistoria ocorreu ainda no interior do Jardim Botânico, sendo acompanhada pelo Assessor da Diretoria, Sr. Kleber. Foram vistoriados os rios Macacos, Algodão e os canais de drenagem proveniente da rua Von Martim e do Couve Flor (ambas no encontro com o

rio dos Macacos). Foi constatada que o rio dos Macacos encontrava-se com aspecto leitoso, devido ao vazamento de esgoto ocasionado durante a troca da tubulação acima referida.

As ligações clandestinas de esgotos, assim como outras situações irregulares foram identificadas e registradas fotograficamente, com vistas a serem tomadas as medidas possíveis para a regularização da situação. O inventário das fotos será organizado pelo grupo e, posteriormente, disponibilizado para todos.

**Pauta e Data da próxima reunião:**

Ficou combinado que em virtude de terem ocorrido duas vistorias neste mês será suspensa a reunião do dia 27, sendo posteriormente remarcada uma nova reunião, a ser confirmada pelo coordenador da CT ou marcada vistoria em continuidade ao levantamento dos rios drenantes à Lagoa Rodrigo de Freitas. .

Em 13 de julho de 2011.

**Relatora: Suzana Claudia Monteiro de Barros**